




LEGENDA	
Opere esistenti e fascia di studio	
 E4, at3aB1 - superamento del limite su tutti i piani	 E4, at3aB1 - superamento del limite su tutti i piani
 E4, at3aB1 - superamento del limite in fascia su alcuni piani	 E4, at3aB1 - superamento del limite in fascia su alcuni piani
 E4, sensibile - superamento del limite in fascia su tutti i piani	 E4, sensibile - superamento del limite in fascia su tutti i piani
 E4, sensibile - superamento del limite in fascia su alcuni piani	 E4, sensibile - superamento del limite in fascia su alcuni piani
* per le scodelle vale solo l'angolo di 0,07°	
Piani fuori limite in fascia - rilevati e studiati	
Interventi di mitigazione	
 Fascia A (100 m)	 Int. specie esistenti e
 Fascia B (250 m)	 Barriera H = 2,0 m
 Confini comunali	 Barriera H = 3,0 m
 Inizio e fine tratta di studio	 Barriera H = 4,0 m
 Galleggiante naturale	 Barriera H = 5,0 m
 Muro esistente	 Barriera H = 6,0 m
 Argine	 Intervento in progetto
 Intervento realizzato	

INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE PROGETTO:	REV:	DATA:	PROGETTO:
Tang. Napoli (A56) - Tratta dal Km 0+000 al Km 20+200	0	04/2012	523
Aree di criticità in condizioni di esercizio standard	1	07/2012	TAVOLA:
CONDIZIONE:			16
Piano di risanamento			APPENDICE:
			E