



LEGENDA	
Opere esistenti e fascia di studio	
 E4, atb3a1 - superamento del limite su tutti i piani	 E4, atb3a1 - superamento del limite inerti su tutti i piani
 E4, atb3a1 - superamento del limite in fasciata su alcuni piani	 E4, atb3a1 - superamento del limite inerti su alcuni piani
 E4, sens3a1 - superamento del limite in fasciata su tutti i piani	 E4, sens3a1 - superamento del limite inerti su tutti i piani
 E4, sens3a1 - superamento del limite in fasciata su alcuni piani	 E4, sens3a1 - superamento del limite inerti su alcuni piani
Piani fuori scala e scala livello zero	
0,00	
Interventi di mitigazione	
 Fascia A (100 m)	 In. specie esistente
 Fascia B (250 m)	 Barriera H = 2,0 m
 Confini comunali	 Barriera H = 3,0 m
 Inizio e fine tratta di studio	 Barriera H = 4,0 m
 Galleggiante naturale	 Barriera H = 5,0 m
 Muro esistente	 Barriera H = 6,0 m
 Diversi in terra	 Argento
 Intervento in progetto	

INQUADRAMENTO	
	

DESCRIZIONE PROGETTO:	REV:	DATA:	PROGETTO:
Tang. Napoli (A56) - Tratta dal Km 0+000 al Km 20+200	0	04/2012	523
Aree di criticità in condizioni di esercizio standard	1	07/2012	TAVOLA:
CONDIZIONE:	26		
Piano di risanamento	APPENDICE:		
	E		